

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам

(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«02» декабря 2022 г., 14 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 176/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 176 от 24.10.2022 г., в период с «22» ноября 2022 г., 11 час. 00 мин по «02» декабря 2022 г., 14 час. 00 мин проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Ледневым Данилом Федоровичем – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – здания Бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольского муниципального района «Основная общеобразовательная школа №2 имени В.Н. Изюмова»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Школьная, д. 5.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с: директором Бюджетного общеобразовательного учреждения Сокольского муниципального района «Основная общеобразовательная школа №2 имени В.Н. Изюмова» Угловым С.Н.

(указываются должности, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода в спортивном зале	ст. 4, 6, 53, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	04.12.2023	

	(помещение №49 согласно технического плана).	безопасности» (далее – ТРОТПБ); п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479).		
2	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода в столовой (помещение №29 согласно технического плана).	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 26 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
3	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода в мастерской (помещение №23 согласно технического плана).	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 26 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
4	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационного выхода в мастерской (помещение №22 согласно технического плана).	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 26 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
5	Помещение горячего цеха (помещение №33 согласно технического плана) не оборудовано системами пожарной сигнализации.	ст. 4, ст. 6, ст. 83 ТРОТПБ; пункт 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	04.12.2023	
6	Настенный речевой оповещатель, расположенный в вестибюле (помещение №1 согласно технического плана) при входе в коридор (помещение №27 согласно технического плана) установлен менее 150 мм от верхней его части до потолка.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 ТРОТПБ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее — СП 3.13130.2009).	04.12.2023	
7	Настенный речевой оповещатель, расположенный в вестибюле (помещение №1 согласно технического плана) над центральным входом установлен менее 150 мм от верхней его части до потолка.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 ТРОТПБ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009.	04.12.2023	
8	Настенный речевой оповещатель, расположенный в мастерской (помещение №22 согласно технического плана) установлен менее 150 мм от верхней его части до потолка.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 ТРОТПБ; пункт 4.4 СП 3.13130.2009.	04.12.2023	

9	Настенный речевой оповещатель, расположенный в мастерской (помещение №23 согласно технического плана) установлен менее 150 мм от верхней его части до потолка.	ст. 4, ст. 6, ст. 84 ТРОТПБ; пункт 4.4 СП 3.13.130.2009.	04.12.2023	
10	На двери лестничной клетки 1 этажа (помещение №16 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
11	На двери лестничной клетки 1 этажа (помещение №28 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
12	На двери лестничной клетки 2 этажа (помещение №19 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
13	На двери лестничной клетки 2 этажа (помещение №16 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
14	На двери лестничной клетки 3 этажа (помещение №20 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
15	На двери лестничной клетки 3 этажа (помещение №17 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
16	На двери лестничной клетки 4 этажа (помещение №20 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
17	На двери лестничной клетки 4 этажа (помещение №17 согласно технического плана) отсутствует приспособление для самозакрывания.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 24 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
18	В здании на путях эвакуации 2 этажа (помещение №18 согласно технического плана) допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен с неизвестным показателем пожарной опасности.	ст. 4, 6, 13, 53, 134 таблица 28 ТРОТПБ; п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
19	В здании на путях эвакуации 3 этажа (помещение №19 согласно технического плана) допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных	ст. 4, 6, 13, 53, 134 таблица 28 ТРОТПБ; п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	

	материалов стен с неизвестным показателем пожарной опасности.			
20	В здании школы не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п. 36 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
21	На объекте защиты не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций крыши с соответствию с нормативными документами по пожарной безопасности.	п. 13 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	
22	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода (из помещения №22 согласно технического плана) высотой более 0,45 (фактически составляет 1 м.) не имеет ограждений не менее 1,2 м.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее — СП 1.13130.2020), (не ужесточает требования п. 6.28 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений).	04.12.2023	
23	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода (из помещения №23 согласно технического плана) высотой более 0,45 (фактически составляет 0,78 м.) не имеет ограждений не менее 1,2 м.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 (не ужесточает требования п. 6.28 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений).	04.12.2023	
24	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода (из помещения №15 согласно технического плана) высотой более 0,45 (фактически составляет 0,60 м.) не имеет ограждений не менее 1,2 м.	ст. 4, 6, 53 ТРОТПБ; п. 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 (не ужесточает требования п. 6.28 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений).	04.12.2023	
25	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности: системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (протокол инструментального обследования №491 от 24.11.2022).	ст. 4, ст. 6, ст. 83 ТРОТПБ; п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479.	04.12.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Леднев Д.Ф.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)




« 02 » 12 20 22 г.

Предписание для исполнения получил (а):



« » 20 г.


_____ (должность, фамилия, инициалы)